



REGIONE SICILIANA
 CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
 COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

STUDIO GEOLOGICO TECNICO
 A SUPPORTO DEL NUOVO
 PIANO REGOLATORE GENERALE

DEFINIZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA
 STRUTTURA TETTONICA DENOMINATA
 'FAGLIA DI TRECASTAGNI SAN GIOVANNI LA PUNTA'

Scala 1:2.000
 TAV. 2/2

(Nota richiesta integrazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania prot. n. 7506 del 11/01/2019)

Elaborato tecnico: GEO_CRT05_N02_10062019

Dott. Geologo Vincenzo Ferrara

Legenda

- Faglia diretta attiva e capace, con componente trascorrente
 - Faglia diretta attiva e capace
 - Faglia diretta attiva e capace, incerta
 - Aree di rispetto sulla linea di faglia
- Elementi associabili alla presenza di faglie attive e capaci riscontrati:
- Anomalie nelle forme del paesaggio
 - Danni su manufatti
 - Fratturazione al suolo e/o su sede stradale
 - Fratture
 - Scarpate di faglia
 - Specchio di faglia
 - Strie
- Indagini integrative eseguite e relativo id:
- Tomografia sismica
 - Tomografia elettrica